

RIPARAZIONE DANNI DEL SISMA ANNO 2016
REGIONE MARCHE - Comune di LORO PICENO (MC)

Commit tnte:
Comune Loro Piceno



MESSA IN SICUREZZA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII
DEMOLIZIONE MURO DI CONTENIMENTO E RICOSTRUZIONE

Ubicazione: Viale della Vittoria - Catasto Fg. 23 p.lla 13






Tavola
3
PLANIMETRIE (aerofoto, catasto, PRG, ortofotocarta)
ESECUTIVO STRUTTURALE

Macerata 22 giugno 2017 - Il Progettista Ing. Giuseppe Spernanzoni

Loro Piceno _____ il R.U.P. Geom. Sivano Luchetti

STUDIO ASSOCIATO SPERNANZONI E CROCIONI INGEGNERI
Via S.G. Bosco 47 - 62100 MACERATA - Tel/fax 0733/236012 - C.F./P. IVA 01284270434
Ing. GIUSEPPE SPERNANZONI - Ordine Ingegneri di Macerata n. 279

DETTAGLIO DI PALI
CORDOLO E PARETINA



MATERIALI
CEMENTO ARMATO
Calcestruzzo:
PALI di fondazione: S C25/30
classi di esposizione XC2: pali trivellati
XC4: parete rivestimento e
cordolo sommitale
Acciaio per cemento armato B450C